

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Управления труда
и социальной защиты населения
администрации Минераловодского
городского округа
_____ О.В. Полелюхина

"__" _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____ 588

Минераловодский городской округ
(наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации)

"02" мая 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Школа №14 х.Красный Пахарь
1.2. Адрес объекта Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Широкая, 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 10119,7 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23066 кв. м
1.4. Год постройки здания 2009 последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,
капитального _____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14
х. Красный Пахарь Минераловодского района МКОУ СОШ №14 х. Красный Пахарь
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ставропольский край
Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Широкая, 1

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 33.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутный автобус № 17,17а
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (_____))
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ (С)		1-7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К), ВНД (С)		8-15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, У, Г) ВНД (С)		16-25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О), ДУ (У), ВНД (Г, С)		26-30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У, О) ВНД (К, С)		31-40
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У) ВНД (Г, С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (О, Г, У), ДУ (К, С)		

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию, препятствий для маломобильных групп населения не имеет. В здание школы ведут восемь входов.

Центральный вход в здание оборудован лестничным маршем, с двух сторон продублирован пандусами, имеются поручни. Габариты пандуса не соответствуют установленным требованиям.

Второй вход оборудован лестничным маршем, пандус отсутствует. Эвакуационные выходы оборудованы ступенями, не продублированы пандусами, имеются навесы, не оборудованные водоотводами. Входные двери - двухстворчатые, ширина рабочей створки не соответствует действующим нормам, дверные проемы, ведущие в санитарно-гигиенические помещения, также не соответствуют установленным требованиям, габариты дверей ведущих в кабинеты, соответствуют требованиям СНИП и СП, высота порогов превышает установленные нормы.

На путях движения внутри здания, имеются перепады высот в виде ступеней, продублированных пандусами. Лестничные марши внутри здания не продублированы пандусами или подъемными устройствами для передвижения маломобильных групп населения, лифт отсутствует. Отсутствуют доступные для всех категорий инвалидов санитарно-

гигиенические помещения. Также, не организована информационная поддержка для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

Рекомендовано: устранить перепады высот на пути движения маломобильных групп населения; привести дверные проемы в соответствие с установленными требованиями; лестничные марши внутри здания продублировать подъемными устройствами; оборудовать доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения; организовать информационную поддержку для всех категорий инвалидов.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации _____

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), предлагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте МКОУ СОШ № 14 на 40 л.
Позтажные планы, паспорт БТИ Технический паспорт 26.11.2009 г. на 3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Руководитель отдела социальной
помощи и поддержки УТСЗН МГО



(Подпись) О.А. Захаренко

Члены рабочей группы:

Консультант отдела социальной
помощи и поддержки УТСЗН МГО




(Подпись) Е.Н. Коханенко

Заместитель начальника
Управления архитектуры
и градостроительства



(Подпись) С.В. Якуба

Председатель ММО СК 00001
«Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени
общество слепых»



(Подпись) О.С. Саркисян

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

директор МКОУ СОШ № 14
Виктор Степанович

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " _ " _____ 2017

(протокол N _____)

Комиссией (название)

лето между собой 14х. Красный Железнодорожный ул. Широкая, 1

Входы - 8

1. **Центральный вход**
 Лестничный марш - 6 ст., вост. 12-16,
 пролет 2,9-3,2, шир 560
 ширина 85-110
 Площадка шир 2,95 шир 560
 Пандус шир 1,28 дл 1,50 вост. 80
 ширина 40; 90
 Дверной проем - 86/186
 Порог - 4
 Тамбур - шир 260 шир 595
 Навес с водоотводом

2. **Вход**
 Лестничный марш - 5 ст., вост. 14-12,
 пролет 2,9; шир 200
 Площадка шир 2,29 шир 192
 Пандус
 Дверной проем - 68/168
 Порог - 3
 Тамбур -
 Навес без водоотвода

3. **Вход**
 Лестничный марш - 4 ст.
 вост. 15 ст.; шир 240
 Площадка шир 1,6 шир 240
 Пандус
 Дверной проем - 86 ст.; 80 шир
 ширина 40-45
 Порог - 8
 Тамбур - шир 155 шир 310
 Навес без водоотвода

4. **Вход**
 Лестничный марш - 4 ст.; вост. 14-12,
 шир 270, пролет 2,4-2,4
 Площадка шир 1,5 шир 270
 Пандус
 Дверной проем - 80 x 165
 Порог - 4
 Тамбур - шир 155 шир 310
 Навес "

Коридоры

1. Ширина 445
 2. Ширина 169
 3. Ширина

3. Ширина
 4. Ширина
 5. Ширина

Дверные проемы в кабинеты

1. Ширина 80
 Порог 3,5

5. Ширина 89
 Порог 3,5

2. Ширина 86
 Порог -

6. Ширина 80
 Порог 4

3. Ширина 48
 Порог 3,5

7. Ширина 50 x 56
 Порог 13

4. Ширина
 Порог

8. Ширина
 Порог

Санитарно - гигиенические помещения

1. М
 Дверной проем 78 шир 13
 Кабина 88
 Рукомойник 80

1. М
 Дверной проем 55 x 55
 ширина 5,5
 Кабина 86
 Рукомойник 80

<u>2.Ж</u> <u>Дверной проем 48 см</u> <u>высот 6</u> <u>Кабина</u> <u>Рукомоyник</u>	<u>2.Ж</u> <u>Дверной проем 58 см х 2,5</u> <u>Кабина 59</u> <u>Рукомоyник</u>
Лестничные марши	
<u>1.Ширина 123</u> <u>2.Проступь 50</u> <u>3.Подступенок 15</u> <u>4.Поручни 98</u> <u>5.Количество ст. 11</u> <u>6.Лестничная пл.:</u> <u>Ширина 312</u> <u>Глубина 125</u> <u>7.Пролеты 4</u>	<u>1.Ширина</u> <u>2.Проступь</u> <u>3.Подступенок</u> <u>4.Поручни</u> <u>5.Количество ст.</u> <u>6.Лестничная пл.:</u> <u>Ширина</u> <u>Глубина</u> <u>7.Пролеты</u>
<u>1.Ширина</u> <u>2.Проступь</u> <u>3.Подступенок</u> <u>4.Поручни</u> <u>5.Количество ст.</u> <u>6.Лестничная пл.:</u> <u>Ширина</u> <u>Глубина</u> <u>7.Пролеты</u>	<u>1.Ширина</u> <u>2.Проступь</u> <u>3.Подступенок</u> <u>4.Поручни</u> <u>5.Количество ст.</u> <u>6.Лестничная пл.:</u> <u>Ширина</u> <u>Глубина</u> <u>7.Пролеты</u>
<u>1.Ширина</u> <u>2.Проступь</u> <u>3.Подступенок</u> <u>4.Поручни</u> <u>5.Количество ст.</u> <u>6.Лестничная пл.:</u> <u>Ширина</u> <u>Глубина</u> <u>7.Пролеты</u>	<u>1.Ширина</u> <u>2.Проступь</u> <u>3.Подступенок</u> <u>4.Поручни</u> <u>5.Количество ст.</u> <u>6.Лестничная пл.:</u> <u>Ширина</u> <u>Глубина</u> <u>7.Пролеты</u>